

**Evidenční list hlásného profilu č.113**Stanice kategorie : **A**

Tok:	<b>Křemelná</b>	Stanice:	<b>Stodůlky</b>		
Kraj:	<b>Plzeňský kraj</b>	ORP:	<b>Sušice</b>	Obec:	<b>Prášíly</b>
Provozovatel:	<b>ČHMÚ České Budějovice</b>				
Centrum automatizovaného sběru dat:	<b>RPP ČHMÚ České Budějovice</b>				
Staničení:	<b>9.3</b> [km]	Číslo hydrologického pořadí:	<b>1-08-01-0330</b>		
Plocha povodí:	<b>133.91</b> [km <sup>2</sup> ]	Zeměpisné souřadnice:	<b>13.4276003 v.d. 49.1176039 s.š.</b>		
Nula vodočtu:	<b>764.68</b> [m n. m.]	Procento plochy povodí toku:	<b>78.6</b>		
Stupně povodňové aktivity:	[cm]	[m <sup>3</sup> s <sup>-1</sup> ]	Platnost SPA pro úsek toku:		
1.SPA (bdělost)	<b>100</b>	<b>22.79</b>	<b>Stodůlky - Čeňkova pila</b>		
2.SPA (pohotovost)	<b>130</b>	<b>36.636</b>	Kritické místo:		
3.SPA (ohrožení)	<b>160</b>	<b>52.377</b>			
Průměrný roční stav:	<b>39</b> [cm]	N-leté průtoky:	Q <sub>1</sub>	Q <sub>5</sub>	Q <sub>10</sub>
Průměrný roční průtok:	<b>3.27</b> [m <sup>3</sup> s <sup>-1</sup> ]	[m <sup>3</sup> s <sup>-1</sup> ]	<b>40</b>	<b>76</b>	<b>92</b>
Odesílatel zpráv:	Četnost hlášení SPA:	I.	<b>2 x denně</b>		
<b>OÚ Prášíly</b>		II.	<b>3 x denně</b>		
		III.	<b>3hodinové hlášení</b>		

Odesílatel podá zprávu: Spojení na adresáta:		Příjemce dále vyrozumí:
MěÚ Sušice	376540101, 725042565, 602278051,376540168, 724181596	KrÚ Plzeňského kraje
OÚ Rejštejn	376582822, 723087931	MěÚ Horažďovice,OPIS HZS Klatovy

Nejvyšší zaznamenané vodní stavy:		Mapa v měřítku 1:50 000:	
[cm]	V. - XI.	[cm]	XII. - IV.
<b>256</b>	<b>12.08.2002</b>		
<b>140</b>	<b>15.09.1998</b>		
Popis umístění profilu:			
<b>silniční most na trase Srní - Hartmanice, levý břeh</b>			

