

Evidenční list operativního profilu


Stanice kategorie : C

| | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|--|------------------------------|--|----------------|-----------------|-----------------|-----------------------------------|-------------|--|
| Tok: | Klabava | Stanice: | Strašice | | | | | | |
| Kraj: | Plzeňský kraj | ORP: | Rokycany | Obec: | Strašice | | | | |
| Provozovatel: | | | MěÚ Rokycany | | | | | | |
| Centrum automatizovaného sběru dat: | | | RPP ČHMÚ Plzeň | | | | | | |
| Staničení: | 34.7 [km] | Číslo hydrologického pořadí: | 1-11-01-0100 | | | | | | |
| Plocha povodí: | 72.02 [km ²] | Zeměpisné souřadnice: | 13.7612577 v.d. 49.7251273 s.š. | | | | | | |
| Nula vodočtu: | 279.38 [m n. m.] | Procento plochy povodí toku: | | | | | | | |
| Stupně povodňové aktivity: | | | | | | | | | |
| | | | [cm] | | | | [m ³ s ⁻¹] | | |
| Sucho | | | 17 | | | | 0.056 | | |
| 1.SPA (bdělost) | | | 95 | | | | 10.9 | | |
| 2.SPA (pohotovost) | | | 120 | | | | 16.8 | | |
| 3.SPA (ohrožení) | | | 150 | | | | 25 | | |
| 3.SPA (extrémní povodeň) | | | 243 | | | | 58.6 | | |
| Průměrný roční stav: | 33 [cm] | N-leté průtoky: | Q ₁ | Q ₅ | Q ₁₀ | Q ₅₀ | Q ₁₀₀ | | |
| Průměrný roční průtok: | 0.589 [m ³ s ⁻¹] | | [m ³ s ⁻¹] | 6.91 | 19.5 | 28.3 | 58.6 | 76.7 | |

Nejvyšší zaznamenané vodní stavy:

| [cm] | V. - XI. | [cm] | XII. - IV. |
|------|----------|------|------------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Mapa v měřítku 1:50 000:



Popis umístění profilu:

Strašice

[Generováno : 20.11.2024]

Český hydrometeorologický ústav, Hlásná a předpovědní povodňová služba

Aplikace byla vyrobena firmou Hydrossoft Veleslavin s.r.o.